



Freibad Osterhofen

# In neuem Glanz

Seit 1971 entspannen die Bürger von Osterhofen (Landkreis Deggendorf, Niederbayern) im gemeindeeigenen Freibad. Jetzt ließ die Gemeinde das Schwimmer- und das Nichtschwimmer-Becken der Anlage umfassend sanieren.



Fotos: Boiger-Sekoplast

Nach annähernd 40 kompletten Freibad-Saisons hatte der Zahn der Zeit kräftig an den beiden Betonbecken, den Überlauf-rinnen und der Folienauskleidung genagt.

Und so wurde das zur supra-Gruppe gehörende Schwimmbad-bau-Fachunternehmen Boiger-Sekoplast mit der Sanierung des 50 Meter langen und gut 16 Meter breiten Schwimmer-Beckens sowie des 25 Meter langen und 25 Meter breiten Nichtschwimmer-Beckens beauftragt.

Im September 2007 starteten die Arbeiten mit der vollständigen Entleerung der Becken. Anschließend demontierten die Arbeiter die vorhandene Folienauskleidung und entfernten den alten Beckenkopf.

Es folgte im Oktober 2007 zunächst das Setzen und millimetergenaue Ausrichten der Überlauf-rinnen. „Wir haben hier das Rinnensystem von m + s Rinnen verwendet, mit dem das Ausrichten der Rinne sehr einfach und kostengünstig möglich ist“, erklärt Ewald Ettl, der Geschäftsführer von Boiger-Sekoplast. Anschließend erfolgte der Anschluss der Rinnen an die vorhan-

dene Schwallwasserverrohrung und das Auskleiden der Rinne und der Beckenwände mit Folie.

Nach der Winterpause gingen die Sanierungsarbeiten im März 2008 mit der Fertigstellung der Folienauskleidung an den Beckenwänden und am Beckenboden, dem Einschweißen der Tauchstreifen, dem Einlegen der Rinnenroste und der Montage der Startblöcke und der Treppen weiter.

Außerdem baute Boiger-Sekoplast im Nichtschwimmer-Becken weitere Beckenattraktionen ein, sanierte die vorhandene Rutsche – und übergab die Anlage im April 2008 termingerecht ihrer Bestimmung. ■

## Objektdaten

Bauherr:  
Stadt Osterhofen  
Architekten:  
Jahrstofer und Leipold, Osterhofen  
Generalunternehmer und  
Schwimmbadbauer:  
Boiger-Sekoplast GmbH, Straubing  
Rinnensystem:  
m + s Rinnen GmbH & Co. KG, Ascha  
Folienauskleidung:  
Armstrong DLW AG, Bietigheim

Insgesamt 220 Quadratmeter Überlauf-rinnen und 1700 Quadratmeter Folienauskleidung wurden bei der Sanierung der Becken im Freibad Osterhofen verbaut.